

## *Wartungsempfehlungen*

- Dichtungen sollten bei Fenstern, die älter als 10 Jahre sind erneuert werden, das spart Heizkosten und ist für die Dichtigkeit bei Schlagregen nötig.
- Wenn nötig sollte poröse und verwitterte Glasversiegelung an Scheiben erneuert werden.
- Alle beweglichen Teile am Fenster sollten justiert und geschmiert werden. Die Lebensdauer der Beschläge erhöht sich bei regelmäßiger Wartung um ein Vielfaches. Laut Hersteller sollen die Beschläge einmal jährlich geschmiert werden.
- Ausgeschlagene Griffe sollten erneuert werden, um eine Rastung der Beschlagnullstellung zu gewährleisten.
- Defekte Beschläge können ausgetauscht oder repariert werden.


Fachlich richtig gewartete und sanierte Holzfenster, sind in einem beinahe neuwertigen Zustand und über Jahre hinaus haltbar.


Als Einbruchschutz kann ein Fensterbeschlag auf WK2 / RC2 umgerüstet werden (Pilzkopfverriegelung).


### **Mit freundlichen Grüßen**


Dirk Schweitzer & Uwe Nörren

Catharina-Fellendorf-Straße 61  
21035 Hamburg

 040/32842323

 040/32842322

 0176/49232734

 kundendienst@s-n-fenstersanierung.de

Besuchen Sie uns gerne für weitere Informationen auf unserer  
Homepage unter: [www.s-n-fenstersanierung.de](http://www.s-n-fenstersanierung.de)